



## UAB „Ekologinis servisas“

Savanorių pr. 349A, LT-49425, Kaunas, tel.8 37 312789, fax. 8 37 313565, el.p. info@ekoservisas.lt

Leidimas Nr. 991307  
Aplinkos apsaugos  
agentūra

### STACIONARIŲ APLINKOS ORO TARŠOS ŠALTINIŲ IŠMETAMŲ TERŠALŲ TYRIMŲ REZULTATŲ PROTOKOLAS NR. O – 112

Ėminių paėmimo ir matavimų data: 2023 – 06 – 30

#### UAB „KAUNO STIKLAS“, Europos pr. 91, Kaunas

Reg. Nr.	Mata- vimo laikas	Taršos šaltinis		Tempe- ratūra, °C	Kuro rūšis	Teršalo pavadinimas	Srauto greitis (matavi- mo vietoje), m/s	Nusta- tymo meto- das	Išma- tuota koncen- tracija, ppm	Perskai- čiuota koncen- tracija, mg/Nm <sup>3</sup>	Vidutinė perskai- čiuota koncen- tracija, mg/Nm <sup>3</sup>	Išmatuo- tas tūrinis debitas, Nm <sup>3</sup> /s	Išmetamų teršalų kiekis, g/s
		Nr.	Pavadinimas										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
764-1	9:08					Anglies monoksi- das (B) (CO)		Testo 350	0	0,0			
764-2	9:23					Azoto oksidas (B) (NO <sub>x</sub> )	9,1	Valdymo bloko suderinto su Testo 350 dujotakio analizatoriumi	0	0,0	0,4		0,00150
764-3	9:38					Sieros dioksidas (B) (SO <sub>2</sub> )		naudojimo instrukcija	1	1,3			
764-1	9:08	021	Stiklo lydymo krosnies kaminas	252,3	Dujinis kuras				269	551,5	569,9	3,76	2,14282
764-2	9:23								303	621,2			
764-3	9:38								262	537,1			
764-1	9:08								0	0,0	41,0		0,15416
764-2	9:23								25	73,3			
764-3	9:38								17	49,8			

UAB „Ekologinis servisas“

Direktoriaus pavaduotojas  
Aplinkos inžinierius

A. Dovidaitis  
K. Stankevičius



Šie tyrimo rezultatai susiję tik su šiuo tiriamuoju objektu.  
Protokolas gali būti kopijuojamas tik pilnai.