



UAB "Ekologinis servisas"

Savanorių pr. 349, LT-49425, Kaunas, tel. 8 37 312789, fax. 8 37 313565,
el.p. info@ekoservisas.lt

Leidimas Nr. 991307
Aplinkos apsaugos agentūra

TYRIMO PROTOKOLAS Nr. V696

1 psl. iš 1

Data: 2023-03-02

Užsakovo pavadinimas ir adresas UAB „Kauno stiklas“, Europos pr. 91, Kaunas

Ėminio paėmimo vieta: *lietaus nuotekos*

Ėminio paėmimo data: 2023-02-21

Laikas :12:35

Ėminio rūšis : lietaus nuoteko (LD)

Kiekis :1,0 l; 1,0 l

| Ėminio registracijos Nr. | Ėminio pristatymo data | Tyrimo atlikimo data | |
|--------------------------|------------------------|----------------------|------------|
| | | pradžia | pabaiga |
| V696 | 2023-02-21 | 2023-02-21 | 2023-03-02 |

Papildomos žinios

mėginį paėmė UAB „Ekologinis servisas“ atstovas, transportavimo sąlygos 5±3 °C automobilinis šaldytuvas VF65P Vitrofrigo

Tyrimo rezultatai

| Analitės pavadinimas | Tyrimo rezultatai | Matavimo vienetas | Tyrimo metodo žymuo |
|--|-------------------|---------------------|------------------------|
| Temperatūra | 9,2 | °C | [1, 7 psl.] |
| pH | 7,5 | pH vienetai | LST ISO 10523-2012 |
| Skandinčios medžiagos | 21 | mg/l | LST EN 872:2005 |
| BDS ₇ | 6,9 | mgO ₂ /l | LAND 47-1:2007 |
| Sulfatai | 38,0 | mg/l | [1, 50 psl.] |
| Chloridai | 36,2 | mg/l | LST ISO 9297:1998 |
| Naftos angliavandenilių (C10-C40) indeksas * | 0,41 | mg/l | LST EN ISO 9377-2:2002 |

1 - Unifikuoti nuotėkų ir paviršinių vandenų kokybės tyrimų metodai. I dalis. – Vilnius, 1994.

* - tyrimą atliko UAB „Ekometrija“



Direktorė

Dovilė Budrienė

Šie tyrimo rezultatai susiję tik su šiuo tiriamuoju objektu.
Protokolas gali būti kopijuojamas tik pilnai.

TYRIMO PROTOKOLAS Nr. V2074

Data: 2023-07-07

Užsakovo pavadinimas ir adresas UAB „Kauno stiklas“, Europos pr. 91, Kaunas

Ėminio paėmimo vieta: *lietaus nuotekos*

Ėminio paėmimo data: 2023-06-19

Laikas :14:11

Ėminio rūšis : lietaus nuoteko (LD)

Kiekis :1,0 l; 1,0 l

| Ėminio registracijos Nr. | Ėminio pristatymo data | Tyrimo atlikimo data | |
|--------------------------|------------------------|----------------------|------------|
| | | pradžia | pabaiga |
| V2074 | 2023-06-19 | 2023-06-19 | 2023-07-07 |

Papildomos žinios

mėginį paėmė UAB „Ekologinis servisas“ atstovas, transportavimo sąlygos 5±3 °C automobilinis šaldytuvas VF65P Vitrifrigo

Tyrimo rezultatai

| Analitės pavadinimas | Tyrimo rezultatai | Matavimo vienetas | Tyrimo metodo žymuo |
|--|-------------------|---------------------|------------------------|
| Temperatūra | 18,0 | °C | [1, 7 psl.] |
| pH | 7,6 | pH vienetai | LST ISO 10523-2012 |
| Skendinčios medžiagos | 5,7 | mg/l | LST EN 872:2005 |
| BDS ₇ | 4,5 | mgO ₂ /l | LAND 47-1:2007 |
| Sulfatai | 100 | mg/l | [1, 50 psl.] |
| Chloridai | 38,7 | mg/l | LST ISO 9297:1998 |
| Naftos angliavandenių (C10-C40) indeksas * | 0,32 | mg/l | LST EN ISO 9377-2:2002 |

1 - Unifikuoti nuotėkų ir paviršinių vandenių kokybės tyrimų metodai. I dalis. – Vilnius,1994.

* - tyrimą atliko UAB „Ekometrija“



Dovilė Budrienė

Šie tyrimo rezultatai susiję tik su šiuo tiriamuoju objektu.
Protokolas gali būti kopijuojamas tik pilnai.

TYRIMO PROTOKOLAS Nr. V5269

1 psl. iš 1

Data: 2023-11-16

Užsakovo pavadinimas ir adresas UAB „Kauno stiklas“, Europos pr. 91, KaunasĖminio paėmimo vieta: lietaus nuotekos

Ėminio paėmimo data: 2023-11-06

Laikas :12:19

Ėminio rūšis : lietaus nuoteko (LD)

Kiekis :1,0 l; 1,0 l

| Ėminio registracijos Nr. | Ėminio pristatymo data | Tyrimo atlikimo data | |
|--------------------------|------------------------|----------------------|------------|
| | | pradžia | pabaiga |
| V5269 | 2023-11-06 | 2023-11-06 | 2023-11-16 |

Papildomos žinios

mėginį paėmė UAB „Ekologinis servisas“ atstovas, transportavimo sąlygos 5±3 °C automobilinis šaldytuvas VF65P Vitrifrigo**Tyrimo rezultatai**

| Analitės pavadinimas | Tyrimo rezultatai | Matavimo vienetas | Tyrimo metodo žymuo |
|--|-------------------|---------------------|------------------------|
| Temperatūra | 13,4 | °C | [1, 7 psl.] |
| pH | 7,1 | pH vienetai | LST ISO 10523-2012 |
| Skendinčios medžiagos | 10 | mg/l | LST EN 872:2005 |
| BDS ₇ | 6,3 | mgO ₂ /l | LAND 47-1:2007 |
| Sulfatai | 63 | mg/l | [1, 50 psl.] |
| Chloridai | 50,2 | mg/l | LST ISO 9297:1998 |
| Naftos angliavandenių (C10-C40) indeksas * | 0,080 | mg/l | LST EN ISO 9377-2:2002 |

1 - Unifikuoti nuotėkų ir paviršinių vandenų kokybės tyrimų metodai. I dalis. – Vilnius, 1994.

* - tyrimą atliko UAB „Ekometrija“



Dovilė Budrienė

Šie tyrimo rezultatai susiję tik su šiuo tiriamuoju objektu.
Protokolas gali būti kopijuojamas tik pilnai.

TYRIMO PROTOKOLAS Nr. V4799

1 psl. iš 1

Data: 2023-10-18

Užsakovo pavadinimas ir adresas UAB „Kauno stiklas“, Europos pr. 91, Kaunas

Ėminio paėmimo vieta: *lietaus nuotekos*

Ėminio paėmimo data: 2023-09-20

Laikas :14:15

Ėminio rūšis : lietaus nuoteko (LD)

Kiekis :1,0 l; 1,0 l

| Ėminio registracijos Nr. | Ėminio pristatymo data | Tyrimo atlikimo data | |
|--------------------------|------------------------|----------------------|------------|
| | | pradžia | pabaiga |
| V4799 | 2023-09-20 | 2023-09-20 | 2023-10-18 |

Papildomos žinios

mėginį paėmė UAB „Ekologinis servisas“ atstovas, transportavimo sąlygos 5±3 °C automobilinis šaldytuvas VF65P Vitrifrigo

Tyrimo rezultatai

| Analitės pavadinimas | Tyrimo rezultatai | Matavimo vienetas | Tyrimo metodo žymuo |
|--|-------------------|---------------------|------------------------|
| Temperatūra | 16,0 | °C | [1, 7 psl.] |
| pH | 7,4 | pH vienetai | LST ISO 10523-2012 |
| Skendinčios medžiagos | 14 | mg/l | LST EN 872:2005 |
| BDS ₇ | 8,8 | mgO ₂ /l | LAND 47-1:2007 |
| Sulfatai | 92 | mg/l | [1, 50 psl.] |
| Chloridai | 47,2 | mg/l | LST ISO 9297:1998 |
| Naftos angliavandenilių (C10-C40) indeksas * | 0,35 | mg/l | LST EN ISO 9377-2:2002 |

1 - Unifikuoti nuotėkų ir paviršinių vandenių kokybės tyrimų metodai. I dalis. – Vilnius, 1994.

* - tyrimą atliko UAB „Ekometrija“



Dovilė Budrienė

Šie tyrimo rezultatai susiję tik su šiuo tiriamuoju objektu.
Protokolas gali būti kopijuojamas tik pilnai.